

# 大型カルバートの診断結果(法定点検)

仁木町

施設名(フリガナ)		路線名	建設年次(西暦)	延長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検年次(西暦)	点検記録
						管理者名	都道府県名	市区町村名		判定区分
第2稲園線カルバート	(ダイ2イナゾノセンカルバート)	町道第2稲園線	1989	21.2	5.0	仁木町	北海道	仁木町	2022	I
中の沢線カルバート	(ナカノサワセンカルバート)	町道中の沢線	1989	18.0	5.0	仁木町	北海道	仁木町	2022	I

※判定区分について

区分	状態
I:健全	大型カルバートの機能に支障が生じていない状態
II:予防保全段階	大型カルバートの機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III:早期措置段階	大型カルバートの機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
IV:緊急措置段階	大型カルバートの機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態